

# PhaseLOG plus

PARA CARGAS TRIFÁSICAS E DATALOGGER INTERNO

Ver.03



### 1 - DESCRIÇÃO

O PhaseLOG plus é um equipamento para monitoramento e proteção de instalações elétricas podendo ser utilizado tanto em aplicações residenciais quanto comerciais. Sendo dotado de relógio de tempo real e memória interna o PhaseLOG plue é capaz de armazenar os valores de tensão de cada fase da rede elétrica em períodos de tempo determinados pelo usuário. Através do método de medição de tensão True RMS\* o **PhaseLOG** plus realiza o monitoramento da qualidade de energia e pode proteger cargas trifásicas contra: sub e sobre tensão, assimetria angular, assimetria modular, falta de fase e següência de fases

Utilizando-se o software SITRAD® a configuração do **Phas∈LOG** plus é feita de maneira simples e rápida tal como o acesso das informações gravadas na memória interna do mesmo.

\* True RMS: Valor real (eficaz verdadeiro) da tensão, considerando, inclusive, a contribuição gerada pelos ruídos de alta freqüência existentes na rede (distorção harmônica). Essa é a verdadeira tensão que está sendo percebida pela carga conectada (exemplos: motor, compressor). Através deste método, pode-se medir com exatidão a tensão em qualquer forma de onda, enquanto os métodos tradicionais a medem corretamente apenas quando ela possuir uma forma de onda senoidal perfeita

### 2-APLICAÇÕES

- · Monitoramento da qualidade de energia
- Proteção de motores
- Quadros elétricos
- · Outros equipamentos trifásicos

### 3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- -Alimentação direta: 90 ~ 264 Vac (50/60 Hz)
- Tensão de controle: 90 a 600Vac
- Resolução: 1 Vac em toda a faixa
- Corrente Máxima: 5(3)A / 250 Vac 1/8HP
- Dimensões: 71 x 28 x 71mm
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Umidade de operação: 10 a 90% UR (sem condensação)

### 4-CONFIGURAÇÕES

### 4.1 - Para entrar no menu de funções

Pressione e a simultaneamente por 2 segundos até aparecer 5 E L, soltando em seguida. Ao proceda do mesmo modo para ajustá-las. Para sair do menu e retornar à operação normal, pressione (toque longo) até aparecer ---

### 4.2 - Funções

- Entrada do código de acesso
- Fun Funções de configuração avançadas

  La Ajuste do relógio e data

### 4.3 - Tabela de parâmetros

Parâmetros de configuração protegidos por código de acesso.

Fun	Descrição	Mín	Máx	Unid	Padrão
FDI	Quantidade de fases em funcionamento	1	3	-	3
F02	Ativa detecção de inversão de fase	0-não	1-sim	•	1-sim
F03	Sensibilidade da assimetria angular	0	100	-	80.0
F04	Tempo para validar assimetria angular	0	30	seg.	5
F05	Sensibilidade da assimetria modular	0	100	1	80.0
F06	Tempo para validar assimetria modular	0	30	seg.	5
F07	Tensão mínima de funcionamento	90	600	Vac	90
F08	Tensão máxima de funcionamento	90	600	Vac	500
F09	Tempo para validação de tensão fora da faixa	0	30	seg.	5
F 10	Offset de indicação de tensão R	-20	20	Vac	0
FII	Offset de indicação de tensão S	-20	20	Vac	0
F 12	Offset de indicação de tensão T	-20	20	Vac	0
F 13	Delay ao energizar o controlador	0	999	seg.	0
F 14	Tempo para rearme do relé	0	999	seg.	5
F 15	Instrumento alimentado por fonte auxiliar de energia	0-não	1-sim	-	1-sim
F 15	Acionamento do datalogger	0	2	-	2
FIT	Tempo entre cada amostra na memória	5	999	seg.	5
F 18	Variação de tensão para forçar a escrita de dados	3	OFF	Volts	OFF
F 19	Variação no estado da saída para forçar a escrita de dados	0-desl.	1-lig.	-	0-desl.
F20	Sobreescrever os dados antigos do datalogger	0-não	1-sim	-	1-sim
F21	Indicação preferencial no display	P-r	RLL	-	RLL
F22	Endereço na rede RS-485	1	247	-	1

### 5. DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS

F 🛘 📗 - Quantidade de fases em funcionamento:

Neste parâmetro o usuário configura quais as fases que estão conectadas no instrumento e que se deseia monitorar

	] - Somente Fase R (utilizado em ligações monofásicas)
2	- Fases R e S (utilizado em ligações bifásicas)
3	] - Fases R, S e T (utilizado em ligações trifásicas)

### F 🛛 - Ativa detecção de inversão de fase:

Neste parâmetro pode-se ajustar se o monitor trifásico irá supervisionar a seqüência das fases, desta forma protegendo a carga de uma possível inversão de fase. Obs: a proteção contra inversão de fase somente está disponível se F01 for configurada com o valor 3.

PHASELOG03-01T-12435

### F□∃ - Sensibilidade da assimetria angular:

Neste parâmetro o usuário pode ajustar a sensibilidade com que o PhaseLOG plus irá detectar a assimetria de ângulo das fases configuradas em F01. Quanto maior o valor deste parâmetro menor será a tolerância ao erro. Caso deseia-se desativar este monitoramento basta configurar a função com o valor 00.0.

Exemplo: Sabendo-se que a defasagem entre duas fases de tensão num sistema trifásico é de ±120°, caso esta função esteja configurada com o valor 80, o alarme de assimetria angular será acionado quando a defasagem angular for maior que 144° ou menor que 96°.

### F [] 닉 - Tempo para validar assimetria angular.

Tempo em segundos que o monitor trifásico aquarda para validar o erro de assimetria angular.

### F 🛮 5 - Sensibilidade da assimetria modular:

Neste parâmetro o usuário pode ajustar a sensibilidade com que o PhaseLOG plus irá detectar a assimetria de módulo das fases configuradas em F01. Quanto maior o valor deste parâmetro mais facilmente o controlador irá detectar o erro. Caso deseja-se desativar este monitoramento basta configurar a função com o valor 00.0.

Exemplo: Caso esta função esteja configurada com o valor 80, a tensão da fase R seja 220V RMS e a tensão da fase S seja 220V RMS, o alarme de assimetria modular será acionado quando a tensão na fase T for maior que 293V RMS ou menor que 159V RMS.

### F 🖺 - Tempo para validar assimetria modular:

 $Tempo\,em\,segundos\,que\,o\,monitor\,trif\'asico\,aguarda\,para\,validar\,o\,erro\,de\,assimetria\,modular.$ 

### F 🛛 🗇 - Tensão mínima de funcionamento:

Limite inferior de tensão para que o PhaseLOG plus acione a proteção de carga.

### F 🗆 🖹 - Tensão máxima de funcionamento:

Limite superior de tensão para que o PhaseLOG plus acione a proteção de carga.

### 

Tempo em segundos que o monitor trifásico aguarda para validar o erro de tensão fora da faixa. Obs.: Caso haja algum erro na leitura de tensão (E-E, E-r ou E-5 ativo), esta função é ignorada, ou seja, a saída é desativada imediatamente

### FID - Offset de indicação de tensão R:

Este parâmetro permite ajustar o offset de indicação de tensão da fase R.

### F 1 1 - Offset de indicação de tensão S:

Este parâmetro permite ajustar o offset de indicação de tensão da fase S.

F 12 - Offset de indicação de tensão T: Este parâmetro permite ajustar o offset de indicação de tensão da fase T.

### F 13 - Delay ao iniciar controlador:

Tempo em segundos em que o PhaseLOG plus irá aguardar antes de acionar sua saída

### F 14 - Tempo para rearme do relé:

Tempo em segundos em que o **PhaseLOG** plus irá aguardar antes de re-acionar sua saída.

### F 15 - Instrumento alimentado por fonte auxiliar de energia:

Indica se o instrumento está sendo alimentado por uma fonte auxiliar de energia (ex.: No-break)

- Não - Alimentado diretamente pela rede elétr - Sim - Alimentado por uma fonte auxiliar	rica
FIB - Acionamento do datalogger: Indica como é acionado o dispositivo de registro de tensão:	

- Sempre desligado - Sempre Ligado - Operação Manual

## F 17 - Tempo entre cada amostra na memória:

Período de tempo em que o controlador irá gravar uma amostra das tensões.

### FIB - Variação de tensão para forçar a escrita de dados

Diferença de tensão em qualquer uma das fases monitoradas para que o PhaseLOG plus force a gravação dos dados na memória independentemente do tempo de amostragem configurado em F17. Esta função pode ser configurada de 3 a 50 volts, sendo que para desativar a mesma basta pressionar

a tecla até que a mensagem FF apareça no display.

### F19 - Variação no estado da saída para forçar a escrita de dados

Indica se a alteração na saída irá forçar a gravação dos dados na memória independentemente do tempo de amostragem configurado em F17.

### F20 - Sobrescrever os dados antigos do datalogger

Esta função indica se o controlador deverá começar a escrever os novos dados no início da memória do datalogger quando esta estiver cheia. Esta função evita que os últimos dados calculados pelo equipamento sejam perdidos.

### F2 | - Indicação preferencial no display:

Neste parâmetro o usuário configura qual a tensão de fase que se deseja mostrar no display por padrão

- Fase R P-5-Fase S P-E-Fase T

RLL - Indicação alternada de todas as fases

### F 2 2 - Endereço na rede RS-485:

Endereco do instrumento na rede para comunicação com o software SITRAD®. Obs: em uma mesma rede não podem haver mais de um instrumento com o mesmo endereco

### 6. FUNÇÕES COM ACESSO FACILITADO

### 6.1 - Visualizar horário atual

Pressionando rapidamente a tecla 🕦 pode-se visualizar a data e o horário ajustado no controlador. Será exibido em següência no display o dia, mês, ano, hora e minutos atuais.

Ex.: 17/03/2006 12h43min

□□d-Dia

□∃∏-Mês

□64 -Ano [2h]-Horas

띡크' - Minutos

#### 6.2 - Visualizar tensões máximas e mínimas

Pressionando a tecla 🕰 pode-se visualizar as tensões mínimas e máximas de cada fase. Ao pressionar a tecla ▲ (toque curto), será exibida a mensagem [P-r] indicando a tensão da fase R e logo em seguida suas tensões mínima e máxima, logo após são exibidas as tensões da fase S (P-5) e da fase T (P-E). Para reinicializar os registros, solte e volte a pressionar a teclar , mantendo a mesma pressionada até aparecer a mensagem [-5].

### 6.3 - Visualizar outras tensões

Para alternar entre a visualização da tensão da fase R, fase S ou fase T, pressione vaté que seja exibida no display a fase deseiada:

- tensão na fase R - tensão na fase S tensão na fase T

A tensão selecionada será exibida no display durante 15 segundos e após transcorrido o tempo a indicação preferencial volta a ser exibida (conforme ajustado no parâmetro F21).

### 6.4 - Apagar toda memória do datalogger

Pressione por 4 segundos as teclas A e s e aguarde a mensagem , caso não se queira apagar a memória pressione a tecla . Para apagar a memória pressione a teclas 🕰 até que a mensagem [4E5] apareça no display, pressione 🖘 para confirmar e sair da função.

### 6.5 - Acionamento manual do datalogger

Pressionando-se a tecla 550 por 2 segundos pode-se ativar ou desativar o funcionamento do registro interno de valores de tensão (datalogger). Será exibida a mensagem \_\_\_\_\_\_ geguida da mensagem \_\_\_\_\_\_ para quando o datalogger for ativado e \_\_\_\_FF\_ para quando este for desativado. Caso o parâmetro F15 esteja configurado com os valores 

ou

serão exibidas as mensagens <a>IFF</a> e <a>In</a> respectivamente.

### 7-SINALIZAÇÕES

E - Erro na leitura de tensão da fase T - Erro na leitura de tensão da fase R E-r - Erro na leitura de tensão da fase R E-S - Erro na leitura de tensão da fase S

 - Alarme de tensão fora da faixa (Obs.2)

用 - । Alarme de inversão de seqüência de fase

R - ∃ - Alarme de assimetria angular

R - Y - Alarme de assimetria modular

FL - Alarme de memória do datalogger cheia

- Memória do datalogger corrompida <u>dE</u>r

- Data ou hora inválidos / ajuste de data e hora.


- Data ou hora inválidos / ajuste de data e hora.
 - PPP - Parâmetros de configuração desprogramados ou fora da faixa
 - Indica que está varrendo a memória do datalogger ao iniciar o controlador (**Obs.3**).

Obs.1: Estes erros ocorrem caso a respectiva tensão medida esteja fora da faixa de tensão de controle

Obs.2: Este alarme é acionado quando alguma das tensões medidas for maior que a tensão especificada em F08 ou menor que a tensão especificada em F07.

Obs.3: Esta função pode demorar caso existam muitos dados na memória do datalogger

### 8 - GRÁFICO EXPLICATIVO



### 9 - CONDIÇÃO DE ATIVAÇÃO DOS ALARMES DE ASSIMETRIA (ANGULAR OU MODULAR)

S = Sensibilidade (0 a 100%)

Assimetria modular

Tolerância = (100 - S) x (Média das Tensões Medidas)

100

Assimetria angular:

Tolerância = (100 - S) x (Média das Defasagens Medidas)


100


Condição para ativação do alarme (em ambos os casos): Valor medido maior que a Média + Tolerância

OU


Valor medido menor que a Média - Tolerância.

### 10 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO






### 11 - INTERLIGANDO CONTROLADORES, INTERFACE SERIAL RS-485 **E COMPUTADOR**




### **IMPORTANTE**

Conforme capítulos da norma NBR 5410:

- 1: Instale protetores contra sobretensões na alimentação.
- 2: Cabos de sensores e de sinais de computador podem estar juntos, porém não no mesmo eletroduto por onde passam alimentação elétrica e acionamento de cargas.
- 3: Instale supressores de transientes (filtros RC) em paralelo às cargas, como forma de aumentar a vida útil dos relés.





### Esquema de ligação de supressores em cargas acionamento direto



Para acionamento direto leve em consideração a corrente máxima especificada



### **INFORMAÇÕES AMBIENTAIS**

### Embalagem:

Os materiais utilizados nas embalagens do produtos Full Gauge são 100% recicláveis. Procure fazer o descarte através de agentes recicladores especializados.

### Produto:

Os componentes utilizados nos controladores Full Gauge podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por empresas especializadas.

#### Descarte

Não queime nem jogue em lixo doméstico os controladores que atingirem o fim de sua vida útil. Observe a legislação existente em sua região com relação à destinação do produto. Em caso de dúvidas entre em contato com a Full Gauge Controls.

### VINIL PROTETOR:

Protege os instrumentos instalados em locais sujeitos a respingos d'água, como em balcões frigorificos, por exemplo. Este vinil adesivo acompanha o instrumento, dentro da sua embalagem. Faça a aplicação somente após concluir as conexões elétricas.

Retire o papel protetor e aplique o vinil sobre toda a parte superior do aparelho, dobrando as abas conforme indicado pelas setas.







© Copyright 2006 • Full Gauge Controls ® • Todos os direitos reservados.